

平成 20, 21 年度調査に基づく市有施設のアスベスト対応状況について

アスベスト(石綿)の種類は6種類あるとされています。このうち、トレモライトなど3種類のアスベストについては、国内では未使用とされていたため、従来は、ほとんど分析されていませんでした。しかしながら、最近になって、トレモライトなどが使用されていた例があることがわかったため、平成20年当初において、国や県から、トレモライトなど3種類のアスベストも対象として、アスベストの使用の有無を確認するよう通知がありました。

松戸市の市有施設においても、トレモライトなど3種類のアスベストについては、分析をしていませんでしたので、従来調査では、不検出とされていた箇所などについて、平成20年度から平成21年度にかけて新たにトレモライトなど3種類のアスベストの調査を実施しました。また、古い分析方法が用いられていた施設(箇所)や未調査の施設(箇所)については、新しい分析方法により、6種類のアスベストについて再調査を実施しました。

この結果をお知らせするとともに、毎年定期的に行っている空気中アスベスト濃度測定結果についても併せてお知らせします。

なお、松戸市の市有施設アスベスト対策基本方針では、(1)飛散性が大きいと言われる吹付け材(主に綿状)でアスベスト含有率が1%を超えている施設、(2)室内空気中アスベスト濃度測定で検出された施設、を優先して対策を行うこととしております。

1 アスベスト含有率調査結果について

調査対象は、(1)従来調査で不検出の箇所、(2)従来調査で1%以下で検出の綿状吹付け材使用箇所、(3)未調査の箇所です。全体で80施設139箇所ですが、このうち、平成20年度は、人の出入りの多いところを中心に57施設86箇所を調査し、平成21年度は残りの38施設53箇所を調査しました。(平成20年度と平成21年度は重複している施設あり。)

その結果、(1)から(3)の箇所の調査で、基準である『0.1%を超える』アスベストを含有する吹付け材が8施設で確認され、4施設が綿状吹付け材で3施設がひる石吹付け材でした。また、1施設で綿状吹付け材・ひる石吹付け材の両方が確認されました。このうち、従来分析していなかったトレモライトなどが検出されたものはひる石吹付け材の1施設でした。

2 室内空气中アスベスト濃度測定結果について

室内における飛散状況を把握するため、未対策施設(一部対策済みを含む)の室内空气中アスベスト濃度測定を実施しております。平成 20 年度は、75 施設の調査を実施し、1 施設で室内空气中に 0.3 本/L(定量下限値 0.3 本/L) 検出されました。平成 21 年度は、平成 20 年度に検出された 1 施設を含む 68 施設の調査を実施し、全ての施設で不検出でした。室内空气中アスベスト濃度については、現在のところ明確な基準はありませんが、大気汚染防止法では、アスベスト製造工場等の敷地境界での基準として「大気 1 リットルにつき 10 本」となっています。

また、[WHO\(世界保健機関\)](#)等による「環境保健クライテリア」では、「世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は、大気 1 リットル当たり 1~10 本程度で、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低い」と評価されています。今回の結果は、これらに照らし合わせて、健康被害の懸念は無い状況と考えられます。

3 今後の対応について

平成 19 年度までに確認された(1)飛散性が大きいと言われている吹付け材(主に綿状)でアスベスト含有率が 1%を超えている施設、(2)室内空气中アスベスト濃度測定で検出された施設については、すべて対策が済んでいます。今回のアスベスト含有率調査で、綿状吹付け材で 1%を超える結果となった施設が 4 施設あり、このうち、2 施設の検出箇所については、既に対策を実施し、残りの 2 施設についても、対策を予定しております。未対策施設 68 施設(一部対策済み 10 施設を含む)については、今後も定期点検(目視、室内空气中濃度測定)により、引き続き適切な管理を行っていきます。

なお、市有施設のアスベスト対応状況及び含有率が 0.1%を超える施設一覧は、続く資料をご覧ください。

市有施設のアスベスト対応状況について

市有施設アスベスト対応状況

平成 22 年 2 月 15 日現在

市有施設内訳	含有率調査 施設数	0.1%超過 施設数	内 訳		
			全て対策済み 施設数	未対策がある施設	
				一部対策済み	全て未対策
一般施設	65	27	13	4	10
学校施設	69	65	11	6	48
計	134	92	24	10	58

市有施設のアスベスト含有率が0.1%を超える施設一覧

1 一般施設

平成22年2月15日現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/㎡)			
				綿状	ひる石			H17,18年度	H19年度	H20年度	H21年度
1	市役所庁舎	本館1、3階機械室	S34	○		32.0	対策済(H18)	不検出	—	—	—
		別館A、B階段	S56		○	5.0		不検出	不検出	不検出	不検出
		地下機械室、新館6、10階機械室	S44,S45	○		2.3,3.4	対策済(H18)	不検出	—	—	—
		新館階段室	S44,S45		○	>0.1		—	—	—	不検出
2	小金原支所	1階空調機械室	S50	○		4.3	対策済(H18)	0.7,1.1	—	—	—
3	常盤平支所	機械室、電気室	S47	○		13.4	対策済(S63)	—	—	—	—
4	運動公園体育施設	体育館地階トレーニング室	S49	○		17.0	対策済(H18)	不検出	—	—	—
		弓道場(出入口)	S49	○		52.0	対策済(H18)	不検出	—	—	—
		武道館電気室	S49		○	7.1		不検出	不検出	不検出	不検出
		ボイラー室	S49		○	7.1		不検出	不検出	不検出	不検出
		競技場ステージ、控え室	S49	○		14.3	対策済(S63)	—	—	—	—
		機械室	S49	○		43.2	対策済(S63)	—	—	—	—
		卓球室	S48	○		29.3	対策済(H20)	不検出	不検出	—	—
		小体育室	S48	○		0.8	対策済(H20)	不検出	不検出	—	—
5	青少年会館	器具庫	S48	○		0.8	対策済(H20)	—	不検出	—	—
								—	不検出	不検出	不検出
6	タウンスクール根木内	廊下	S51		○	0.3	対策済(H20)	—	不検出	—	—
		教室			○	0.3	一部対策済(H20)	—	不検出	不検出	不検出
7	衛生会館	1,3階機械室、1,2,3階パッケージ室、1,2階PS	S50	○		1.8	対策済(H18)	不検出～26(機械室)	—	—	—
8	総合福祉会館	EV機械室	S51		○	4.0		—	不検出	不検出	不検出
		空調機械室			○	4.0		—	不検出	不検出	不検出
		地下機械室			○	4.0		—	不検出	不検出	不検出
9	小金原市民センター	2階空調機械室	S50	○		4.3	対策済(H18)	不検出,2.7	—	—	—
		ホール(集会室・ステージ)						不検出	—	—	—
10	稔台市民センター	機械室	S49	○		12.9	対策済(S63)	—	—	—	—
11	常盤平市民センター	玄関風除室	S47		○	5.0		不検出	不検出	不検出	不検出
12	馬橋東市民センター	地階、2階階段	S56		○	1.3		不検出	不検出	不検出	不検出
13	中央消防署	機械室、電気室	S42	○		23.1	対策済(S63)	—	—	—	—
14	東部消防署	屋上階段	S60		○	4.0		不検出	不検出	不検出	不検出
15	八柱保育所	RF機械室	S51	○		0.9		—	不検出	不検出	不検出
16	北松戸保育所	1階保育室	S47		○	2.4		不検出	不検出	不検出	不検出
17	馬橋保育所	保育室	S45		○	7.0	対策済(H18)	不検出	—	—	—
18	六和クリーンセンター	三菱炉			○	0.9		—	不検出	不検出	不検出
19	クリーンセンター	体育施設機械室	S55		○	0.3未満	対策済(H18)	—	—	—	—
20	小金原住宅2号棟	住戸、集会室	S50		○	8.0	対策済(H18)	不検出～0.5	—	—	—
21	常盤平併存住宅	住戸	S46		○	5.0	対策済(H18)	不検出～0.6	—	—	—
22	八ヶ崎住宅(3号棟)	住戸	S48		○	8.0		—	—	0.3	不検出
23	東松戸病院	4号館空調機械室	S57	○		0.3未満		不検出	不検出	不検出	不検出

1 一般施設

平成22年2月15日現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		含有率 (%)	対策状況	室内空气中濃度(本/μg)			
				綿状	ひる石			H17,18年度	H19年度	H20年度	H21年度
24	市立病院	1号館機械室	S46	○		1.7	対策済(H18)	不検出	—	—	—
25	常盤平衛生処理場	工具置場、薬剤倉庫	S47	○		9.1	対策済(S63)	—	—	—	—
		機械室	S47	○		9.1	対策済(S63)	—	—	—	—
		管理棟分析室	S46		○	9.0		不検出	不検出	不検出	不検出
26	斎場	作業室	S48	○		9.5	対策済(S63)	—	—	—	—
27	北山市民会館	機械室	S48	○		11.0	対策済(S63)	—	—	—	—

※ 1 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/μg)未満。ただし、平成17,18年度のNo.1市役所庁舎(地1機械室等)、No.2小金原支所、No.7衛生会館、No.9小金原市民センター、No.17馬橋保育所及びNo.25市立病院は0.5本/μg未満。

※ 2 本表は、平成20、21年度の含有率再調査に基づき更新。

※ 3 施設名の は、未対策施設。 は、一部対策済み施設。 は、全て対策済み施設。

2 学校施設

平成22年2月15日現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/μ ²)			
				綿状	ひる石			H17,18年度	H19年度	H20年度	H21年度
1	中部小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	1.6		不検出	不検出	不検出	不検出
2	東部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S44～ S50		○	0.1～0.6		—	不検出	不検出	不検出
3	北部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S43～ S51		○	0.2～0.9	対策済(H21)	—	不検出	不検出	—
4	相模台小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	0.4		—	不検出	不検出	不検出
5	南部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S47,S50		○	0.4,0.8		—	不検出	不検出	不検出
6	矢切小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S50		○	0.4,0.3		—	不検出	不検出	不検出
7	高木小	特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	1.3		不検出	不検出	不検出	不検出
		管理室(天井) 廊下等(天井)	S47		○	0.8		—	不検出	不検出	不検出
8	高木第二小	校舎1-1 特別教室等(天井)	S41	○		1.1	対策済(H21)	—	不検出	不検出	—
		校舎1-2 特別教室等(天井)	S45	○		>0.1	対策済(H21)	—	—	不検出	—
		校舎1-3 特別教室等(天井)	S46	○		1.0	対策済(H21)	—	不検出	不検出	—
		旧機械室34	S50	○		0.7	対策済(H21)	—	不検出	不検出	—
		新機械室38	S53	○		0.1	対策済(H21)	—	不検出	不検出	—
9	馬橋小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43,S44		○	1.5,1.1		不検出	不検出	不検出	不検出
		特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S45		○	0.6		—	不検出	不検出	不検出
10	小金小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S45,S51		○	1.9,1.3		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S48		○	0.9,0.7		—	不検出	不検出	不検出
11	常盤平第一小	特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43		○	1.4		不検出	不検出	不検出	不検出
12	常盤平第二小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S42		○	1.3		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S43		○	1.0		—	不検出	不検出	不検出
13	稔台小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S51		○	0.7		—	不検出	不検出	不検出
14	常盤平第三小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46～ S51		○	2.0～5.0		不検出	不検出	不検出	不検出
		特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44,S51		○	0.1,0.6		—	不検出	不検出	不検出
15	上本郷小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	1.3		不検出	不検出	不検出	不検出
16	小金北小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S47,S56		○	3.0,2.0		不検出	不検出	不検出	不検出
		特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	0.1		—	不検出	不検出	不検出
17	根木内小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44,S50		○	1.5～3.5		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S48～ S51		○	0.1～0.9		—	不検出	不検出	不検出
18	栗ヶ沢小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44～ S49		○	1.4～7.0	対策済(H21)	不検出	不検出	不検出	—

2 学校施設

平成22年2月15日現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/ℓ)			
				綿状	ひる石			H17,18年度	H19年度	H20年度	H21年度
19	松飛台小	管理室等(天井)	S43,S49	○	1.7,2.0		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室(天井)	S44~S51	○	0.2~0.9		不検出	不検出	不検出	不検出	
20	松ヶ丘小	教室等	S46,S48	○	1.6,2.1	対策済(H18)	不検出	不検出	不検出	不検出	
21	柿ノ木台小	教室・特別教室(天井)	S50,S54	○	1.4,2.5	対策済(H20)	不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室・管理室等(天井)	S45~S51	○	0.5~0.9	対策済(H20)	不検出	不検出	不検出	不検出	
22	古ヶ崎小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S46,S49	○	2.0,1.4		不検出	不検出	不検出	不検出	
		教室・特別教室・管理室等(天井)	S45,S48	○	0.4		不検出	不検出	不検出	不検出	
23	六実小	機械室	S45	○	1.7	対策済(H18)	不検出	不検出	不検出	不検出	
		階段	S48	○	2.2		不検出	不検出	不検出	不検出	
24	八ヶ崎小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S46,S54	○	3.2,2.0		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室(天井)	S47,S51	○	1.0,0.5		不検出	不検出	不検出	不検出	
25	梨香台小	教室等	S48	○	2.6	対策済(H17)	不検出	不検出	不検出	不検出	
		階段	S47	○	19.4	対策済(S63)	不検出	不検出	不検出	不検出	
		特別教室等、廊下等	S51,S54	○	1.2,1.5		不検出	不検出	不検出	不検出	
		特別教室等	S51	○	0.4		不検出	不検出	不検出	不検出	
26	寒風台小	教室(天井)	S46,S56	○	2.7,2.5	対策済(H21)	不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
27	河原塚小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S54,S57	○	1.3,2.0		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室・管理室等(天井)	S48,S50	○	0.8,0.6		不検出	不検出	不検出	不検出	
28	和名ヶ谷小	教室・特別教室(天井)	S57	○	2.5		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室・管理室等(天井)	S50,S51	○	0.8		不検出	不検出	不検出	不検出	
29	旭町小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S49,S52	○	1.2~3.8		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
30	牧野原小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S50	○	1.3~2.0		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室(天井)	S50	○	0.8		不検出	不検出	不検出	不検出	
31	貝の花小	特別教室(天井)	S53	○	5.0		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室・管理室等(天井)	S50	○	0.6		不検出	不検出	不検出	不検出	
32	金ヶ作小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S50	○	1.0		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
33	馬橋北小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S50,S52	○	1.4,1.5		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
34	殿平賀小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S51	○	0.1		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		機械室	S51	○	0.5		不検出	不検出	不検出	不検出	
35	横須賀小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S51	○	0.2		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
36	八ヶ崎第二小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S51	○	0.1		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
		教室・特別教室(天井)	S54	○	2.0		不検出	不検出	不検出	不検出	
		廊下等(天井)									
浄化槽機械室	S51	○	0.5		不検出	不検出	不検出	不検出			

2 学校施設

平成22年2月15日現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/ℓ)			
				綿状	ひる石			H17,18年度	H19年度	H20年度	H21年度
37	新松戸南小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53~ S59		○	1.5~6.5		不検出	不検出	不検出	不検出
38	松飛台第二小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52~ S56		○	1.3~4.0		不検出	不検出	不検出	不検出
39	上本郷第二小	特別教室(天井)	S50		○	1.3		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	0.6		—	不検出	不検出	不検出
		浄化槽機械室	S44	○		0.1		—	—	—	不検出
40	大橋小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S56		○	2.5		不検出	不検出	不検出	不検出
41	六実第三小	機械室	S49	○		24.1	対策済(S63)	—	—	—	—
		機械室	S47	○		2	対策済(H18)	不検出	—	—	—
		階段	S47		○	4.0		不検出	不検出	不検出	不検出
		校舎8	S47		○	>0.1		—	—	不検出	不検出
42	幸谷小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S57		○	2.0		不検出	不検出	不検出	不検出
43	新松戸西小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S61		○	1.5~3.5		不検出	不検出	不検出	不検出
44	旧根木内東小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53		○	1.0		—	不検出	不検出	不検出
45	旧新松戸北小	特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S56		○	1.5		不検出	不検出	不検出	不検出
46	第一中	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52		○	3.0		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S48		○	0.8		—	不検出	不検出	不検出
47	第二中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50,S57		○	1.5,2.8		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
48	第三中	特別教室	S50	○		19.7	対策済(S63)	—	—	—	—
		特別教室、廊下	S55		○	3.8		不検出	不検出	不検出	不検出
49	第四中	教室(天井) 廊下等(天井)	S48		○	0.3		—	不検出	不検出	不検出
50	第五中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48~ S55		○	1.2~2.5		不検出	不検出	不検出	不検出
51	第六中	浄化槽機械室	S52	○		5.8	封鎖(H18)	不検出	—	—	—
		教室・特別教室・管理室・廊下等	S52		○	4.2,4.6		不検出	不検出	不検出	不検出
52	小金中	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S56,S60		○	1.4,3.7	対策済(H19)	0.45 <small>(2棟検査内1棟検出)</small>	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○	0.9		—	—	—	—
53	常盤平中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S49		○	2.3,1.9		不検出	不検出	不検出	不検出
		特別教室(天井)	S49		○	0.9		—	不検出	不検出	不検出
54	栗ヶ沢中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S51		○	1.9~4.0		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室(天井) 廊下等(天井)	S44		○	0.6		—	不検出	不検出	不検出
55	古ヶ崎中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S49,S50		○	1.6,1.4	対策済(H18)	0.57 <small>(2棟検査内1棟検出)</small>	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S52~ S54		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
56	牧野原中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52~ S59		○	3.2~10.1		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S51		○	0.9		—	不検出	不検出	不検出
		浄化槽機械室	S52	○		0.1		—	—	—	不検出

2 学校施設

平成22年2月15日現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		含有率 (%)	対策状況	室内空気中濃度(本/μg)			
				綿状	ひる石			H17,18年度	H19年度	H20年度	H21年度
57	河原塚中	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S55～ H6		○	1.7～7.3	対策済(H21)	不検出	不検出	不検出	—
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52 S52		○	0.2	対策済(H21)	—	不検出	不検出	—
58	根木内中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52～ 56		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
59	新松戸南中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53,S56		○	3.3～5.7	対策済(H18)	0.68 <small>(4棟検査内1棟検出)</small>	—	—	—
60	金ヶ作中	特別教室(天井)	S55		○	7.1		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S55		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
61	新松戸北中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S55～ 60		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
62	和名ヶ谷中	廊下等(天井)	S56		○	2.6		不検出	不検出	不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S56		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
63	旭町中	教室・特別教室・管理室等(天井) 階段(天井)	S59		○	5.2～6.3	対策済(H18)	3.5 <small>(4棟検査内1棟検出)</small>	—	—	—
64	市立松戸高校	教室・特別教室・廊下等(天井)	S50～S52		○	0.2		—	不検出	不検出	不検出
		ボイラー室(天井・壁)	S57	○		0.2		—	不検出	不検出	不検出
65	白樺高原荘	食堂、ホール	S53	○		1.05	対策済(H18)	1.5	—	—	—
		機械室、ボイラー室	S53	○		1.05	対策済(H18)	1.8,1.3	—	—	—

※ 1 室内空気中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/μg)未満。ただし、平成17,18年度のNo.23六実小(機械室)及びNo.41六実第三小(機械室)は、0.5本/μg未満。

※ 2 本表は、平成20、21年度の含有率再調査に基づき更新。

※ 3 施設名の は未対策施設。 は、一部対策済み施設。 は、全て対策済み施設。