

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(小金北小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	正門右側押しボタン式信号	<ul style="list-style-type: none"> 歩行者（児童）が待機する場所が狭く、車道にはみ出すことがある 給食室前道路からグリーンベルトに出る車が多く、横断が危険な他、左折者が児童を巻き込みそうな状況である 	<ul style="list-style-type: none"> 巻き込み防止策として、ポストコーン1本の設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ポストコーンの設置 対応済（市） ↓ 信号機のサイクル調整済（警察）
2	正門西側の保育園前交差点	<ul style="list-style-type: none"> 交通量が多いが信号がなく、また横断歩道を渡るスペースがない 一時停止を守る車両は多いが、交通量が多い 複雑な形状の交差点のため、事故が心配される 	<ul style="list-style-type: none"> 外側線の検討 横断歩道の塗り直し検討 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道補修 対応済（警察） 外側線 対応済（市）
3	中金杉3丁目の鉄塔のある交差点	<ul style="list-style-type: none"> 鉄塔があるため非常に見通しが悪く右左折する車のスピードが速い 坂を上がりきったところの道幅が大変狭く大変危険である 	<ul style="list-style-type: none"> 信号機の時間設定は要確認 道路拡幅は困難 	<ul style="list-style-type: none"> 信号機の時間設定 変更不可（警察）
4	中金杉3丁目交差点から 中金杉3-130-2地先にかけての擁壁	<ul style="list-style-type: none"> 老朽化が進んでおり崩壊が懸念される（特に災害発生時など） 	<ul style="list-style-type: none"> 民地のため、担当課から所有者へ要請 	<ul style="list-style-type: none"> 担当課から所有者へお願い済（市）