

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(小金北小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	中金杉1-282、幸田1-30-1 あんず通り、グリーンベルト の五差路	・通勤時間帯に交通量が多く、スピードを出している車が多く往来し、危険な交差点である	・信号機の設置（感応式、または押しボタン式による歩車分離信号）	・交通量が基準に満たないため信号機設置不可（警察）
2	中金杉1-14地先 理容室ロダン前交差点	・交通量が多く、スピードを出している車も通る、大きな交差点であるが、見通しが悪く、歩行者にとっては危険な交差点である	・信号機の設置（感応式、または押しボタン式による歩車分離信号）	・交通量が基準に満たないため信号機設置不可（警察）
3	正門前道路	・正門を出て目の前に道路があり、スピードを上げて通行する車両が多く危険である	・運転手への注意喚起の看板 ・道路標示 等	・看板設置検討（市）
4	保育所前交差点	・交通量が多い交差点であり、見通しも悪く危険	・運転手への注意喚起の看板 ・道路標示 等	・「止まれ」に強調ドット設置対応予定（市）