

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(小金北小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	中金杉1-282、幸田1-30-1地先 あんず通り、グリーンベルトの五 差路	・通勤時間帯の交通量が多く、また道幅が 広いため、スピードを落とさず交差点に 進入する車がみられる	・信号機の設置 (感應式、または押しボタン式による 歩車分離信号)	・基準に満たないため 信号機設置不可 (警察)
2	中金杉1-14地先 理容室ロダン前交差点	・バスも通る大きな交差点だが、とても 見通しが悪く歩行者にとっては危険な 交差点	・横断歩道の撤去 ・または信号機の設置 (感應式、または押しボタン式)	・基準に満たないため 信号機設置不可 (警察)
3	中金杉4-210地先 元 坂上酒店前信号	・路面標示が消えている	・横断歩道等の再塗装	・対応済 (警察)