

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	カットサロンフジタ前の丁字路から東へ入った道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路が「く」の字に曲がっていて見通しが悪い</li> <li>・車両通行量も多く児童と接触する危険が高い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯のグリーン塗装</li> <li>・見通しが利く様、電柱にミラー設置してもらいたい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンライン設置 検討 (市・警察)</li> <li>・Tマーク引き直し済 (市)</li> </ul>
2	正門出てすぐの交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該交差点にて、児童と車との接触事故あり</li> <li>・安全確保に向け地域の方から要望が挙がった</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の設置</li> <li>・道路ハンプ加工(疑似ハンプ)</li> <li>・監視カメラの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の設置 警察に要望した結果、基準に満たないため、設置不可(市・警察)</li> <li>・路面標示引き直し R5 設置済(市)</li> </ul>