

1 施設改良事業

契約年月日	工 事 名	工 事 の 概 要	契約金額(円)
H30. 6. 13	常盤平 7 - 2 1 番地先配水管布設工事	φ 75 DIP L=167. 44m	13, 910, 400
H30. 6. 13	新松戸 1 - 2 5 3 番地先配水管布設替工事	φ 75 ~ φ 150 DIP L=449. 18m	46, 094, 400
H30. 6. 13	常盤平 2 - 6 番地先他配水管布設替工事	φ 75 ~ φ 150 DIP L=148. 01m φ 150 ステンレスフレキ波状管 L=17. 7m	31, 406, 400
H30. 6. 13	鉛給水管取替工事(その1)	鉛給水管をステンレス管に交換 61箇所	23, 760, 000
H30. 7. 3	小金383番地先配水管移設工事	φ 200 DIP L=119. 7m φ 150 DIP L= 9. 7m	45, 174, 240
H30. 7. 3	幸田配水場配水池屋上防水他工事	屋上防水工 一式 螺旋階段改修工 一式 避雷設備工 一式	17, 845, 920
H30. 7. 27	小金地区 2 号井更新工事	さく井工事 φ 300×深度302m	107, 649, 000
H30. 8. 17	常盤平 2 - 6 番地先他配水管布設替工事に伴う附帯工事	φ 1000 鋼管 L=1. 6m φ 600 HIVP L=1. 0m φ 200 DIP L=5. 0m (導水管)	16, 405, 200
H30. 10. 2	新松戸 1 - 2 4 2 番地先配水管布設替工事	φ 75 DIP L=329. 3m	38, 070, 000
H30. 10. 30	鉛給水管取替工事 (その 2)	鉛給水管をステンレス管に交換 39箇所	16, 390, 080
H30. 10. 29	鉛給水管取替工事 (その 3)	鉛給水管をステンレス管に交換 22箇所	8, 640, 000
H31. 1. 17	幸田配水場門扉改修工事	門扉改修工 一式	3, 520, 800