

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【上本郷小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	ゆりのき通り交差点 松戸市上本郷3458付近	信号を待つ場所の範囲が狭く、車の 右左折による巻き込み事故の可能性 がある。	その他			・信号機の時間延長及び滞留場所の確保等、ハード面の対策はこれ以上困難【警察・市】 →学校側より歩車分離式の信号のため巻き込みの心配は基本的でないことを確認し、現状維持
2	新規	完了	松戸市上本郷3635付近	専修大学松戸高校からファミリー マートの間の横断歩道のない車道を 横切る人が多く、大きな事故につながる危険がある。	横断歩道の 設置			①横断歩道設置検討【警察】 →既設の横断歩道で十分のため不要
3	新規	完了	ゆりのき通り 松戸市上本郷3577付近から 松戸市上本郷3656-2付近まで	街路樹の根が歩道舗装を押し出しす など、歩道そのものがでこぼこして おり、転倒の危険がある。	道路補修			①歩道の補修【市】