


相模台公園



相模台緑地

$S = 1:300$

| 昭和   |                 | 年度    |   |
|------|-----------------|-------|---|
| 工事名  |                 |       |   |
| 公園番号 | No.             | 相模台緑地 |   |
| 工事箇所 | 松戸市若瀬寺相模台 473~4 |       |   |
| 図面種別 |                 |       |   |
| 縮尺   | 1 : 300         |       |   |
| 図面番号 | 全               | 葉ノ内第  | 号 |
| 松戸市  |                 | 公園緑地課 |   |

放射線量測定値一覧表(単位  $\mu$  Sv/h)  
公園名:相模台緑地

測定高さは(～平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm  
(平成30年度～)測定方法Aは5cm、Bは50cm  
除染作業日:平成24年2月8日、9月24日

| No. | 名称            | 最初の測定       |            | 最新の測定     |   | H30～<br>測定方法 | No. | 名称 |  |  |  | H30～<br>測定方法 |
|-----|---------------|-------------|------------|-----------|---|--------------|-----|----|--|--|--|--------------|
|     |               | 平成23年10月31日 | 平成30年2月24日 | 令和2年1月20日 |   |              |     |    |  |  |  |              |
| 1   | 広 場 (隅)       | 0.381       | 0.112      | 0.133     | A | 16           |     |    |  |  |  |              |
| 2   | 〃             | 0.280       | 0.085      |           |   | 17           |     |    |  |  |  |              |
| 3   | 〃             | 0.291       | 0.103      | 0.185     | A | 18           |     |    |  |  |  |              |
| 4   | 〃             | 0.282       | 0.106      | 0.161     | A | 19           |     |    |  |  |  |              |
| 5   | 広 場 (中心部)     | 0.209       | 0.096      |           |   | 20           |     |    |  |  |  |              |
| 6   | ベンチ           | 0.292       | 0.099      | 0.118     | A | 21           |     |    |  |  |  |              |
| 7   | 樹木下 (クスノキ)    | 0.246       | 0.078      |           |   | 22           |     |    |  |  |  |              |
| 8   | 汚染土埋め穴(地表5cm) |             | 0.111      |           |   | 23           |     |    |  |  |  |              |
| 9   | 緑地内①          |             |            | 0.120     | B | 24           |     |    |  |  |  |              |
| 10  |               |             |            |           |   | 25           |     |    |  |  |  |              |
| 11  |               |             |            |           |   | 26           |     |    |  |  |  |              |
| 12  |               |             |            |           |   | 27           |     |    |  |  |  |              |
| 13  |               |             |            |           |   | 28           |     |    |  |  |  |              |
| 14  |               |             |            |           |   | 29           |     |    |  |  |  |              |
| 15  |               |             |            |           |   | 30           |     |    |  |  |  |              |

- ・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は $0.23 \mu$  Sv/hです。
- ・今後も定期的に測定を行い、 $0.23 \mu$  Sv/h以上の場合は除染を行います。
- ・上表以外の日に行った測定結果については、松戸市のホームページで公表しています。

※平成30年度より測定方法を下記のとおり変更いたしました。

- ①日常生活空間内は測定方法A、空間外は測定方法Bとし、測定高さを変えております。(測定方法Aは5cm、Bは50cm)
- ②これまでの測定結果により、 $0.1 \mu$  Sv/h未満である等、低い値で推移している箇所については、平成30年度より測定箇所から外しました。
- ③平成30年度の測定において、日常生活空間外の中で新たに測定点を設け、今後も定期的に測定を行います。