

令和4年度市有施設アスベスト分析調査結果一覧

1 一般施設<29施設>

No.	施設名	No.	吹付け材使用場所	含有の有無 (有りに○)
1	市役所庁舎	1	本館大会議室	
		2	新館EV機械室	
		3	議会棟B1空調機械室	
		4	議会棟階段室	
		5	B1F・2F機械室	
2	小金市民センター	6	浄化槽機械室	
3	六実市民センター	7	ホール天井	
		8	別館集団指導室	
4	馬橋東市民センター	9	B1F旧浄化槽機械室	
5	勤労会館	10	階段室	
6	グリーンセンター	11	体育施設玄関ホール	
7	北山市民会館	12	階段室	○
8	松ヶ丘保育所	13	2F機械室	
9	牧の原保育所	14	保育室	
	北松戸駅西口駐輪場	15	間仕切壁	
11	常盤平南部住宅	16	1号棟1期一住戸	
		17	1号棟2期一住戸	
		18	2号棟一住戸	
12	幸田第二住宅	19	住戸	
13	相模台市営住宅(2号棟)	20	住戸	
14	小金原併存住宅	21	住戸	
15	幸田住宅	22	住戸	
16	横須賀住宅	23	住戸	
17	天神山住宅	24	浄化槽機械室	
		25	1号棟一住戸	
		26	2号棟一住戸	
		27	3号棟一住戸	
		28	4号棟一住戸	
18	常盤平南部第二住宅	29	浄化槽機械室	
19	新松戸住宅	30	ポンプ室	
20	松戸新田住宅	31	1号棟一住戸	
		32	2号棟一住戸	
21	新松戸第二住宅	33	ポンプ室	
		34	住戸	
22	六高台住宅	35	1号棟一住戸	
		36	2号棟一住戸	
		37	3号棟一住戸	
23	松戸新田第二住宅	38	住戸	
24	中堀排水機場	39	屋内全般	
25	二十世紀が丘消防署	40	RF階段室	
26	青少年会館	41	1F学習室(旧食堂)	
27	市民会館	42	BF機械室	
		43	ホールー舞台天井裏	
28	水道部常盤平営業所	44	管理棟事務室	
29	上本郷第二医師住宅	45	住戸	
29	施設	45	か所	1施設1か所

2 学校施設<15施設>

No.	施設名	No.	吹付け材使用場所	含有の有無 (有りに○)
1	南部小	1	校舎11	
2	馬橋小	2	校舎23	○
3	稔台小	3	校舎19-2	○
4	和名ヶ谷小	4	校舎1-4	○
5	旭町小	5	校舎1-4	○
6	殿平賀小	6	校舎9-2	
		7	校舎9-4	
7	大橋小	8	校舎1-2	○
		9	校舎1-3	○
8	幸谷小	10	校舎1-1	○
		11	校舎1-3	
9	旧古ヶ崎南小	12	校舎1-1(西)	○
		13	校舎1-2(東)	○
		14	浄化槽機械室	
10	第一中	15	校舎5-1	
11	第三中	16	校舎27	
12	河原塚中	17	給食棟14	
13	金ヶ作中	18	浄化槽機械室	
14	和名ヶ谷中	19	校舎8	○
		20	浄化槽機械室	
		21	屋内体育館格技場6-1	
15	市立松戸高校	22	屋内体育館格技場6-2	
		23	校舎11(研修棟)階段天井	○
15	施設	23	か所	9施設11か所

3 合計<44施設>

No.	施設	No.	吹付け材使用場所	含有の有無 (有りに○)
44	施設	68	か所	10施設12か所

●今後の対応

アスベストの含有ありとなった施設については、施設管理者において、室内空気中濃度測定を実施予定