


## 騒音調査の実施結果について

平成30年に新松戸サンライトパストラル五番街のご協力をいただき、建物の中・高層階、沿道の騒音調査を実施しました。

また、平成31年にはA地点・B地点付近の沿道で調査を実施。調査の結果、全ての地点で環境基準をクリアしています。

### ＜騒音測定箇所図＞



### ＜騒音測定結果＞

#### ●平成30年 新松戸サンライトパストラル五番街

| 測定地点  | 測定結果(dB) |        |
|---|----------|--------|
|   | 昼間       | 夜間     |
| A棟高層階   | 57       | 52     |
| A棟中層階   | 57       | 52     |
| B棟高層階   | 57       | 52     |
| B棟中層階   | 58       | 53     |
| C棟高層階   | 57       | 52     |
| C棟中層階   | 58       | 52     |
| C棟沿道  | 59       | 55     |
| D棟高層階   | 57       | 52     |
| D棟中層階   | 57       | 52     |
| D棟沿道  | 61(61)   | 56(57) |
| 環境基準<br>(道路 B地域のうち<br>2車線以上の車線を有する<br>道路に面する地域) | 65       | 60     |

※D棟沿道測定値( )内は3日間(72時間)測定値。

#### ●平成31年 A地点・B地点付近沿道

| 測定地点  | 測定結果(dB) |    |
|---|----------|----|
|   | 昼間       | 夜間 |
| 松戸市市民交流館  | 55       | 46 |
| 西パーク南側  | 51       | 42 |
| 西パーク北側  | 52       | 45 |
| あかしあ公園  | 52       | 45 |
| 環境基準<br>(道路 A地域のうち<br>2車線以上の車線を有する<br>道路に面する地域) | 60       | 55 |

A地域は専ら住居の用に供される地域

B地域は主として住居の用に供される地域

#### 【測定方法】

- 沿道は、道路端付近に高さ1.0m程度の測定器を設置して測定しました。
- 中・高層階は、住戸のベランダ又は階段柵に測定器を設置して測定しました。