令和6年度 通学路合同点検進捗状況【東部小学校】(令和7年2月末日現在)

番号		完了 ・ 未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	未完了	松戸市紙敷1185付近	周辺道路の抜け道となっており通学時間の交通量が極めて多い。クランクにもなっており、見通しが悪い上、自動車のスピードもかなり早い。	グリーン ライン			・外側線は当該箇所の幅員が足りないため 設置不可 ①グリーンライン設置【市】※次年度以降
2	新規	完了		狭い道でグリーンラインを設置してい ただいているが、経年劣化で見えなく なっている。	グリーン ライン			①グリーンライン塗り直し【市】