

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【北部小学校】（令和7年2月末日現在）

| 番号 | 新規・継続 | 完了・未完了 | 合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載 | 具体的な危険内容等 | 学校が希望する安全対策 | | | 点検結果 |
|----|-------|--------|----------------------------|---------------------|-------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 新規 | 完了 | 根本217番地（北部小校門前 スクールゾーン） | 横断歩道の道路標識が劣化し見えづらい。 | 道路標識の 設置 | | | ①標識の補修【警察】 ②注意喚起看板の撤去【市】 |