

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【相模台小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	松戸法務総合庁舎前の坂 松戸市岩瀬473番地付近	切通しの崩落の可能性への不安。 令和5年10月に当該所で倒木あり。	その他			①草木の剪定【市】
2	新規	完了	国道6号線から降りてきた 横断歩道のある交差点 松戸市岩瀬631番地付近	国道6号線からのタクシー等の抜け道 になっており、国道をくぐる通学路に つながるため危険。	注意喚起表 示	速度規制	道路標識の 設置	①電柱幕「学童注意」設置【市】 ・路面標示「止まれ」設置検討【警察】 →不要のため施行無し
3	新規	完了	国道6号線から降りてきた 丁字路 松戸市岩瀬60番地付近	国道6号線からのタクシー等の抜け道 になっており、道幅も狭く危険。	注意喚起表 示	速度規制	グリーンラ イン	・「スピード落せ」注意喚起は既に対応済【市】 ・速度規制は不要【警察】 ①グリーンライン設置【市】
4	新規	未完了	塚田公園付近変形交差点	車が多く通るが横断歩道がなく危険。	横断歩道の 設置			・交差点が複雑で横断歩道設置は不可【警察】 ①強調ドットの塗り直し【市】※完了 ②路面標示「止まれ」塗り直し【警察】 ※次年度以降
5	継続	未完了	市民会館への坂	切通しの崩落の可能性への不安。	その他			・現在できる対策（草木の剪定等）は対応済み【市】 ・レッドゾーン対策工事による法面の改善と併せて、道 路本線の形状を変更し、縦断勾配の緩和や歩道の拡幅 等の主要幹線2級市道68号の道路改良工事の早期整 備を目指す【市】※令和14年度完了見込