

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【矢切小学校】（令和7年2月末日現在）

| 番号 | 新規・継続 | 完了・未完了 | 合同点検が必要な箇所<br>丁目、番地の記載 | 具体的な危険内容等                                                                                                                         | 学校が希望する安全対策 |  |  | 点検結果                                                                                                                                             |
|----|-------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 新規    | 完了     | 下矢切357付近               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路を渡ったところに自宅があり、通学する児童が道路を横断する。</li> <li>・車が通ることが多いが、横断歩道がないため児童が道路を横断するときに危険。</li> </ul> | 横断歩道の設置     |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・民地に面していて、滞留場所の確保ができないため横断歩道設置は不可【警察】</li> <li>①電柱幕「学童注意」設置【市】</li> <li>②通学路指定変更及び児童への安全指導【学校】</li> </ul> |