

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【高木小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	常盤平1-12-1～ 常盤平1-20-1 オーケストア、セブンイレブ ン前の交差点	通学時間帯の交通量が多く、現在工事中の ため、工事車両の出入りもある。スーパー が完成したら、より交通量が増える可能性 がある。	信号機の設 置	グリーンラ イン		・交通量が少なく、建柱位置の確保が難しいため 信号機設置不可【警察】 ①ポストコーン設置【市】
2	新規	完了	常盤平1-23-2 ひまわり公園前のT字路にある 横断歩道	通学時間帯に渋滞している時があり、見通 しが悪い。交通ルールを守らず、逆走する 車がある。	防護柵設置	グリーンラ イン		①電柱幕「学童注意」設置【市】 →T字路があるため路面標示は不可 ②公園及びT字路の草木の剪定【市】