

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【高木第二小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	県道281号線 櫻井せんべい先の歩道	側溝蓋の段差があるため、つまづいて転倒の恐れがある	道路補修			①側溝の段差の補修工事【県】 ※一部民地にかかる箇所は対応不可
2	新規	未完了	県道281号線沿い 松戸市五香4丁目1番地	歩道の道幅が狭く、対向者（特に自転車）とすれ違う際にぶつかったり、転倒したりする恐れがある	その他			・自転車レーンの設置は不可【県】 ①防犯カメラの設置【市】※次年度以降
3	継続	完了	県道281号線 幸多歯科前の歩道	老朽化により側溝蓋がガタついているため危険	道路補修			①段差の補修工事【県】
4	新規	完了	元山駅ローソン近く ウォーターラッド元山前	側溝蓋の破損、段差があるため、つまづいて転倒の恐れがある	道路補修			①側溝の段差の補修工事【市】
5	継続	完了	県道281号線 長谷川畜産前の歩道	老朽化により側溝が欠けているため危険	道路補修			①側溝の交換【県】