

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【小金小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	未完了	小金清志町3丁目付近 イオン前から馬橋方面への さつき通り	歩道が狭く傘をさして歩く ことが難しい	その他			①標識の移動【警察】※完了 ②道路の側溝清掃【市】※完了 ③道路の側溝補修【市】※次年度以降