

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【常盤平第二小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	はなみずき保育園付近十字路	横断歩道等の線が消えかかっている	道路補修			①横断歩道塗り直し【警察】 ②停止線塗り直し【警察】
2	新規	完了	裏門を右に出て直ぐの十字路を 左に曲がった道路	道路標示が薄くなっている	道路補修			①中央線塗り直し【市】 ②外側線塗り直し【市】 ③路面標示「通学路」の塗り直し【市】