

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【常盤平第三小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	正門前道路	見通しのよい道路だが、通学路であるということが分りにくい。グリーンラインや白線も消えて見えない。	グリーンライン	白線設置	注意喚起表示	①グリーンラインの塗り直し【市】 ②路面標示「学童注意」設置【市】
2	新規	完了	やまもも通り (十字路及びT字路)	見通しはよいが、十字路を示す路面標示が判別しにくい。「止まれ」の路面標示が消えていて一旦停止せずに進入する車両が多発。接触事故も発生している。	白線設置	速度規制		<十字路> ①主従ドットの塗り直し【市】 ②強調ドットの設置【市】 ③交差点クロスマークの塗り直し【市】 ④「止まれ」「停止線」の塗り直し【警察】 <T字路> ⑤主従ドットの塗り直し【市】 ⑥強調ドットの設置【市】 ⑦外側線塗り直し【市】