

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【小金北小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	小金北小学校正門を右に曲がり、坂を上ったところ (中金杉3丁目136番付近)	自転車が車と同じくらいのスピードで坂を下ってきて、下り坂の終わりが小金北小学校の正門近くの為、大変危ない。坂を下る前の注意喚起がほしい。	注意喚起表示	速度規制		①看板「学童注意・スピード落せ」設置【市】
2	新規	完了	浅間公園南側から西の方へ下っていく坂 (中金杉4丁目シルバー中金杉付近)	浅間公園から大金平5丁目方面へ自転車で通行する時、下り坂となり、下り終わったところに交通量の多い細い道路があるので、危険である。	注意喚起表示			①路面標示「学童注意」設置【市】