

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【八ヶ崎小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	未完了	八ヶ崎六丁目5-7付近	側溝に蓋がない箇所が2か所ある。 道幅も十分でない。	その他			①側溝蓋設置【市】※次年度以降
2	新規	完了	八ヶ崎六丁目45-2付近	1年生が多く通る通学路。 車両の抜け道となっている。	グリーン ライン			①外側線の塗り直し【市】 ②グリーンライン塗り直し【市】 ③路面標示「止まれ」塗り直し【警察】
3	新規	完了	八ヶ崎六丁目26-16付近	複数の細い路線が交わっている交差点。 見通しも悪い。	その他			①路面標示「止まれ」「停止線」塗り直し【警察】
4	新規	完了	八ヶ崎六丁目53-1付近	本校正門出たすぐの交差点。 坂道になっており、かつ、登下校時児童が 多く通るため危険。	注意喚起 表示			①路面標示「学童注意」設置【市】