

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【河原塚小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	本勝寺の脇	ブロック塀が高所にあり、大規模地震発生時に倒壊した場合、通行中の児童が巻き込まれる恐れあり。	その他			・現状、所有者に建築指導は不可【市】
2	新規	完了	フェリチタ前十字路～ 飯沼ガーデン横の畑付近	路側帯のグリーン塗装および「スピード落とせ」の路面標示が摩耗している。スピードを出す車両が多い中、狭い路側帯を歩く児童が危険。	グリーンライン	注意喚起表示		①グリーンライン塗り直し【市】 ②路面標示「スピード落せ」塗り直し【市】
3	新規	完了	稔台整骨院の脇～ プレジール松戸～ 小学校正門西T字路の手前	路側帯の白線が摩耗している。スピードを出す車が多く、見通しが悪いため危険。	白線設置			①外側線塗り直し【市】 ②路面標示「T字」塗り直し【市】
4	新規	完了	八柱霊園入口交差点付近の横断歩道	交通量が非常に多い。横断歩道が消えており、児童が安全に横断できない。	白線設置			①横断歩道塗り直し【警察】
5	継続	未完了	セブンイレブン松戸河原塚店～ 内海道公園付近にかけての道路	多くの小中学生が通学に使う細い道でありながら、通学時間帯に抜け道に使う車が増加しており危険な状況が散見。通学路表示が見えづらい箇所もある。	その他			・現在できる対策（児童への安全指導等）は対応済み【市】 ・都市計画道路3・3・7号横須賀紙敷線の早期完成を目指す【市】