

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【殿平賀小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	大金平1丁目43番地付近	昨年度グリーンベルトの再塗装をおこなっていただいたが、一部のみの塗装だったため、再度続きをお願いしたい。	グリーンライン			①グリーンライン一部塗り直し【市】
2	新規	完了	殿平賀339番地付近 学校前	学校前の通学路に車が路駐していることが多々あり、児童が道路の中央を歩かなければいけないことがあり危険である。	スクールゾーン設置			①学校周りのフェンスに注意喚起設置【学校】
3	新規	完了	大金平3丁目付近のT字路	登校時間の車の交通量が多く、T字路となっているため児童は見えづらく危険である。	注意喚起表示			①通学路指定変更【学校】