

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【横須賀小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	新松戸北2丁目13番地 学校脇の歩道	歩道の道幅が狭いのに水路と歩道と分けてあって歩きづらい。	道路補修			①水路用地は原則立入禁止のため歩行不可【市】
2	新規	未完了	松戸市新松戸北1丁目 1-1新松戸ハイツ付近	速度を上げて走行する車両が多い。 コンビニ開店のため、更に交通量が増える見込み。	横断歩道の設置	注意喚起表示		①横断歩道塗り直し【警察】※次年度以降 ②路面標示「停止線」塗り直し【警察】※次年度以降 ③路面標示「ダイヤモンド」塗り直し【警察】※次年度以降 ④交差点クロスマーク設置【市】※完了
3	継続	完了	新松戸北2丁目19番地 横須賀橋手前の交差点	交通量が多く、速度を上げて走行する車両が多い。	信号機の設置			①LED信号機に変更【警察】
4	新規	完了	新松戸北2丁目20番地 付近	歩道の道幅は十分だが、途切れた箇所に横断歩道がない。	横断歩道の設置	グリーンライン		①横断歩道設置検討【警察】 →基準に満たないため設置不可 ②強調ドットの設置【市】
5	新規	完了	新松戸北2丁目6番の21 付近	4本の通学路が交わる交差点だが、横断歩道がない。	横断歩道の設置	グリーンライン		・距離が近いので、横断歩道設置は不可【警察】 ①通学路指定変更【学校】
6	新規	完了	新松戸北2丁目11番地3	歩道から歩道へ曲がる場所に横断歩道がない。	横断歩道の設置			①横断歩道設置検討【警察】 →基準に満たないため設置不可