

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【松飛台第二小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	松飛台59付近 学校の周りの道	道路が狭く、児童と車が接触する可能性が高い。	白線設置			<東側> ①通学路指定変更【学校】 →外側線設置不可【市】 ②グリーンライン設置【市】 <西側> ③グリーンライン設置【市】 ④電柱幕「学童注意」設置【市】