

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【上本郷第二小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	旧市立病院から6号へ続く道路 ※三好建設付近の交差点まで (上本郷2776-2あたり)	本道路は6号に接続する抜け道となっており交通量が多い上に、坂道かつ曲り道になっていて大変危険な道路である。	注意喚起表示			①路面標示「通学路注意」塗り直し【市】 ②路面標示「ゾーン30」塗り直し【警察】
2	新規	未完了	三良建設付近の交差点 (前田公園へ続く道路) ※上本郷2776-2あたり	本交差点は、本校児童がたくさん利用する場所であるが、歩道が狭いので、信号待ちをする児童が待機する場所があまりなく危険である。	注意喚起表示			①路面標示「停止線」塗り直し【警察】 ※次年度以降
3	新規	完了	駅前イチョウ通りと上本郷小校 庭脇道路が交わる交差点	本交差点がある道路は、ゾーン30が設定されていることから児童の利用が多いが、抜け道になっており、交通量が多い。	グリーンライン			①路面標示「ゾーン30」塗り直し【警察】 ②標識の補修【警察】 ※所有者に草木の剪定依頼 ③道路補修【市】 ④路面標示「ゾーン30」緑枠塗り直し【市】
4	継続	完了	本校正門を出てすぐの十字路	送り迎えの車や抜け道として利用する車が多い。 横断歩道がないため、道路を横切って渡る児童が多い。	横断歩道の設置	白線設置	グリーンライン	①通学路指定変更【学校】 ②グリーンライン設置【市】