

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【大橋小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	松戸市二十世紀が丘梨元町24 (二十世紀公園の南側)	ポールがあるが歩道が狭く、 車道にはみ出して歩いてしま う児童が多い。	歩道設置	その他	速度規制	①遊歩道の設置【市】 →公園内を遊歩道にするのは困難 →草木の剪定を継続実施 ②外側線の塗り直し【市】 ③側溝の草木の剪定【市】
2	継続	完了	松戸市二十世紀が丘梨元町26 (とちの木メディカル前)	左折車と児童が接触しそうに なる。	防護柵設置	その他		①横断歩道の塗り直し【警察】 ②外側線の塗り直し【市】 ③ポストコーンの設置【市】
3	継続	未完了	松戸市大橋500~600 (通学路最南端の2本)	道が狭く、児童と車が接触し そうになる。	グリーンラ イン			①グリーンライン設置【市】※次年度以降
4	新規	完了	千葉県松戸市二十世紀が丘 梨元町113付近交差点	車通りの多い道を渡るにもか かわらず、横断歩道がない。 とびだし注意の路上表示が消 えかかっている。	横断歩道の 設置	注意喚起表 示		・近くに横断歩道があるため 設置不可【警察】 →通学路指定変更【学校】 ①強調ドットの設置【市】 ②交差点クロスマーク塗り直し【市】 ③電柱幕「とびだし注意」設置【市】
5	新規	完了	千葉県松戸市二十世紀が丘 梨元町92(学校プール裏)	白いポールの根元が腐食して いる。	その他			①車止めポールの修繕【市】
6	新規	未完了	千葉県松戸市大橋632 (浄念坊南側通学路)	道が狭く、児童と車が接触し そうになる。	グリーンラ イン			①グリーンライン設置【市】※次年度以降
7	新規	未完了	千葉県松戸市大橋611-1 交差点	車通りが多い交差点	その他			①防犯カメラの設置【市】※次年度以降
8	新規	未完了	千葉県松戸市大橋818-1 付近の急坂・急カーブ	狭い道で坂やカーブがある が、車がスピードを出してい る。	注意喚起表 示	グリーンラ イン		①グリーンライン設置【市】※次年度以降