

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(馬橋小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	馬橋小学校正門前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅狭く、交通量が多く、速度を上げて走行する車両も多い</li> <li>・登下校の時間にはかなりの数の児童が通行するが、ゼブラストップもしない車が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・看板設置やスクールゾーン化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電柱幕設置済 (市)</li> </ul>
2	馬橋小東門付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度を上げて通行する車両がある</li> <li>・一時停止しない車もある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路形状の関係で横断歩道設置 不可</li> <li>↓</li> <li>取締り実施済 (警察)</li> </ul>