

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第三小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	さくら通り (常盤平陣屋前～五丁目)	<ul style="list-style-type: none"> ・街路樹のせいで、歩道が狭い ・街路樹の根ででこぼこしている 	<ul style="list-style-type: none"> ・改修、看板設置等 	<ul style="list-style-type: none"> ・順次、歩道補修予定 (市)