

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(松飛台小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ニシタニ～本校正門付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯はあるが狭い ・カーブミラーは設置されているが交通量が多く、危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーンは以前から警察に要請しているが難しいとの回答を受けたため、規制の範囲を狭くして再度、要請中 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度規制実施済 ・信号機スクランブル化不可(警察)
2	本校正門～本校南門付近の通学路(十字路)	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道・一時停止等の安全対策はされているが、交通量の多さに対して車道が狭い ・抜け道として使われている 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱に看板設置を検討「とびだし注意」 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
3	松飛台市民センター付近	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯もなく狭い ・交通量が多く、危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・一定幅の道路ではないので対応は難しい ・学校は、通学路の見直しを検討する 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路変更済(学校)