

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(柿ノ木台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	二十世紀が丘萩町241 付近道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路が狭く、交通量が多い</li> <li>・相互通行であるため危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯カメラの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R5 設置済 (市)</li> </ul>
2	二十世紀が丘萩町238 付近道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・見通しが悪く、交通量も多いため危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンライン塗装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンライン設置予定 (市)</li> </ul>