令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(古ケ崎小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
ı	流山街道の交差点 (珍来・ウエルシア付近)	・珍来側の道路(スクールゾーン)を横切る際に横断歩道がない ・車が飛び出してきて危険である	・横断歩道の設置	・道路形状上、設置不可 路面表示の補修 対応済 (警察)
2	古ケ崎小付近の交差点 (古ケ崎保育所付近)	・古ケ崎小正門前の路側帯を通って下校する児童が、保育所側から流山街道方面に向かう際に、横断歩道がないため、車や自転車と接触する危険がある	・横断歩道の設置	・歩行者の待機場所が 無いため、設置不可 (警察)
3	古ケ崎小付近の交差点(古ケ崎4 丁目3638-5地先)	・広い道ではあるが、登下校児童は多い ・交差点に止まれの標識がなく、自動車 同士の接触事故も多い	・「止まれ」標識 ・横断歩道の設置	・道路幅員の関係で 「止まれ」設置不可 (警察) ・路面表示 設置済(市)
4	幸楽苑松戸古ケ崎店(古ケ崎3丁 目3364-1)付近の交差点から北松戸工業団地交差点に至る道路	・北松戸工業団地から流山街道に至る道で、抜け道になっている ・登下校時の交通量が多い ・日本シューター千葉営業所(古ケ崎3丁目3323-I)地先の横断歩道では、 児童横断時に停止した自動車の横を速度 を上げてすり抜けた自動車があり危険 ・複数の保護者より危険であるとの指摘も 挙がっている	・路側帯のグリーン塗装	・グリーンライン設置済(市)
5	正門前道路	・グリーンラインが薄くなっている	・グリーン塗装の引き直し	・グリーンライン 引き直し済(市)