

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	六高台4丁目179番地	・白線無し 車との接触	・路側帯の白線	・グリーンラインの設置 R6以降、対応予定(市)
2	六高台4丁目160番地	・白線無し 車との接触	・路側帯の白線	・グリーンラインの設置 対応済(市)
3	六高台4丁目159番地T字路	・一時停止なし 児童飛びだし	・看板の設置	・設置経緯が不明な停止線の抹消、 路面表示の設置 対応済(市)
4	六高台2丁目92番地	・横断歩道なし	・横断歩道の設置	・車両の交通量が少ないため現時点では 困難(警察)
5	六高台2丁目籠益 第一公園脇	・片側グリーン塗装なし	・グリーン塗装の設置	・通学路指定 済 (学校) ↓ グリーンラインの設置を 対応済(市)
6	六高台6丁目91-17	・片側カーブミラーなし	・カーブミラー設置	・右折向き、手前に一時停止あり のため設置不可(市)
7	六高台6丁目80-17	・片側カーブミラーなし	・カーブミラー設置	・設置済(市)

8	六高台5丁目55番地	・グリーン塗装無し	・グリーン塗装の設置	・R6以降、対応予定 (市)
9	六高台5丁目24番地	・外側線、グリーン塗装なし 狭い	・グリーン塗装の設置 ・路側帯の白線	・R6以降、対応予定 (市)
10	六高台5丁目150番地	・外側線、グリーン塗装なし 狭い	・グリーン塗装の設置 ・路側帯の白線	・R6以降、対応予定 (市)
11	六実小学校裏門前	・グリーン塗装が消えかけている	・グリーン塗装の設置	・R6以降、対応予定 (市)