

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(和名ヶ谷小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ルミナン坂先のスクランブル交差点 ・パチンコKICONA周辺 (松戸新田58-1付近)	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量がかかなり多いことに加え、信号機の間隔が狭く、車がスクランブル内に入り込んで停車している ・黄色信号でマンション側からクランクで和中側に入ってくる車両が、青になった横断歩道に突っ込んでくる様子も、かなり頻繁に見られる ・いつ大きい事故が起きてもおかしくないと、地域住民、保護者も学校側に訴えている状況 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察へ信号機の周期変更を依頼。また、朝の登校時間帯を確認してほしい旨伝える ※状況としては、ロイヤルホームセンター脇道路を信号ギリギリで通過した車両と、信号が替わり、歩き始めた歩行者が接触する危険性がある 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機のサイクル周期変更 ↓ ・サイクル変更による改善は困難 (警察)
2	中台交差点 江原工務店先 (和名ヶ谷833-9付近)	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点になっていて、歩行者の横断も頻繁な場所だが、信号機が設置されていない ・この場所で不審者もたびたび出没しており、その点でも安全面に課題がある 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察へ依頼 <p>松戸都市計画道路3・3・6号 三矢小台主水新田線の早期整備</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 ↓ ・駐車場の出入口と被っており横断歩道を利用して出入りしている状況 ・危険性が大きいため信号機の設置は困難 (警察) ・3・3・6号線 担当課対応中 (市)
3	本法寺入り口付近 (和名ヶ谷721番地前)	<ul style="list-style-type: none"> ・本年度、交通事故がすでに2回起きている危険箇所 ・横断歩道がかかなり離れていて、道路の狭い左側を長い距離を歩いている ・さらにカーブになっているので見づらい状況 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールを設置予定。 ・横断歩道の設置を依頼。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールの設置 対応済 (市) ・横断歩道の設置 ↓ ・カーブで見通しが悪く、設置することによりかえって危険性が増大する懸念がある よって、設置困難 (警察)
4	クリーンセンターへ向かう細道 (和名ヶ谷1401~1405)	<ul style="list-style-type: none"> ・車の抜け道になっており、かなりスピードを上げて走っている 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示検討。 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)
5	湯楽の里付近五叉路～ マンション群の狭い道路 (松戸新田557~123)	<ul style="list-style-type: none"> ・車の抜け道になっており、狭い道路の割に速度を上げたり道路端ギリギリに走ったりしている状態 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示検討。 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)