

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(旭町小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	馬橋駅方面から旭大橋を渡る	・狭い道路だが川沿いを通る車が多いため、信号がなく危険	・注意喚起の電柱幕(2枚)、路面標示、対応 ・交差点ありの◇マーク 警察へ要望	・電柱幕、路面標示 対応済 (市) ・交差点 マーク ↓ 一時停止の規制があるため、「横断歩道あり」を示すダイヤモンドマークは不要 (警察)
2	馬橋駅方面から学校に向かう道路	・バス通りに出るための車に歩行者ありの注意を促したい	・止まれ、横断歩道(塗り直し) 検討・対応 ・外側線引き直し 検討・対応	・止まれ 現地確認後、塗り直し不要(警察) ・横断歩道 補修済 (警察) ・外側線・路面表示 対応済 (市)
3	坂川を渡って六間川沿いの道路	・車道と歩道の境がない ・スピードを出してくる左折車が危険	・グリーン塗装 検討・対応 ・横断歩道の設置 警察へ要望	・グリーン塗装 対応済 (市) ・横断歩道の設置 ↓ 橋の欄干部が歩行者溜まりとなるため横断待ちの歩行者が、運転手から見えづらい。 危険性が大きいため設置困難 (警察)
4	セブンイレブン前十字路	・歩道がないため危険 ・車もスピードをだしている(鉄塔があるため)	・信号機の設置 警察へ要望 ・交差点脇の河川に蓋をし、待機場所の確保は可能か?	・信号機の設置 ↓ スピード抑止効果は無く、むしろ助長する危険すらあるため、設置は不適 (警察)
5	セブンイレブン脇通り歩道交差点	・歩道がわかるように ・交差点が危険	・既に表示されている「交差点注意」の表示を目立つように塗り直しを検討・対応 ・信号機が設置された場合は、交差点内の色分けは不要	・路面表示 対応済 (市)