

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(北部小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	根本197-3近く交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止の線が無視する車両が多い ・R4.8には車両による事故も発生 	<ul style="list-style-type: none"> ・車止めポールを角に設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の一部削除予定 (警察) ・削除後、ポール設置(市)
2	学校北側道路 (スクールゾーン交差点)	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の後方(高所)に古い看板の設置、落下の心配あり 	<ul style="list-style-type: none"> ・できれば撤去してほしい 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の撤去済(市)