

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧（牧野原小学校）

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ファミリーマート松戸牧の原店前横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>坂の途中にあり、車の運転手から見えにくいのためか、なかなか停まってくれない</li> <li>横断歩道の線も見え難くなっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号機の設置は警察へ要請</li> <li>通学路新規指定については近隣等と要協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路指定 UR敷地内のため、指定不可（学校）</li> <li>信号機の設置 隣接信号直近のため、新設は困難 横断歩道は補修済（警察）</li> </ul>
2	子和清水歩道橋交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユニディ前県道が右折禁止のため、この道を使う車が急増している</li> <li>歩道橋があり、見えにくく、歩行者が見えていない車が多数ある</li> <li>登校時、特に業者などのトラックが増え、危険を感じる</li> <li>横断歩道の前にある注意喚起では気がつきにくく、歩行者が慌てて停まる場面がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標識設置</li> <li>電柱に注意喚起の看板設置</li> <li>歩道橋下にポストコーンの設置を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標識設置 順次、対応予定（県）</li> <li>ポストコーン、看板の設置 対応済（市）</li> </ul>
3	オレンジ公園付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユニディ側からの車が多く、カーブの先に横断歩道があるため車から歩行者の目視確認が難しい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規通学路として指定するのであれば看板設置を検討する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路指定 UR敷地内のため、指定不可（学校）</li> </ul>
4	牧野原バス営業所付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号の無い横断歩道があるが、スピードを出して走行している車が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩道の樹木伐採を担当課へ依頼する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>対応済（市）</li> </ul>
5	五香西6丁目付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>道幅が狭いのだが、スピードを出して走行する車が多いため、横断するのが困難である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在、通学路に指定されていないため、学校が通学路の見直しを行う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路指定 検討中（学校） ↓ 検討の結果、変更は不可（学校）</li> </ul>