

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(金ヶ作小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	金ヶ作自然公園～加藤ブドウ園付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道のない道路 ・路側帯はない ・速度を上げて走行する車両が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・R3年度、ゾーン30を要望 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路が狭く、規制がなくても速度が出づらいため不可(警察) ・ゾーン30の代替案としてグリーンラインの設置検討(市) ・安全指導の実施(学校)
2	金ヶ作小学校正門を出て、右折一方通行道路	<ul style="list-style-type: none"> ・道が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラーの設置の要望中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラー設置 対応済(市) ・安全指導の実施(学校)