

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(新松戸南小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	新松戸6丁目136	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点であるが、自転車が一時停止しないことが多い ・啓発する路面標示等が消えかかっているため、注意が散漫になる 	<ul style="list-style-type: none"> ・消えかかっている路面標示の塗り直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道、止まれ等引き直し済（警察） ・路面表示 対応済（市）