

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧（相模台小学校）

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	市役所前交差点	・路側帯が狭い上、左折車両が速度を上げて走行する	・電柱幕 1枚 五福亭前	・対応済（市）
2	市役所前交差点	・信号の変わりが早い ・右折車両が速度を上げて走行する	・電柱幕 2枚 クリーニング屋前	・対応済（市）
3	岩瀬坂下交差点	・信号の変わりが早い ・右折車両が速度を上げて走行する	・電柱幕または、路面表示の対応	・対応済（市）
4	学校前交差点	・自転車信号を守らない	・看板設置を検討 ・植栽に設置可能か、担当課へ確認後、対応	・対応済（市）
5	市民会館への坂	・切通しの崩落の可能性への不安	・レッドゾーン対策工事による法面の改善と併せて、道路本線の形状を変更し、縦断勾配の緩和や歩道の拡幅等の主要幹線2級市道68号の道路改良工事を早期に整備する	・担当課 対応中（市）
6	ファミマから市民会館への道	・グリーンベルトが薄い ・車の通行量多数	・グリーン塗り直し ・交差点巻き込み防止のポール設置要検討	・対応済（市）
7	岡部商店前交差点	・岩瀬坂下へ下る車が停止線を守らない	・保健体育課から警察へ要請	・取締り強化の要望 申請等依頼済（学校） ↓ 対応済（警察）
8	6号隧道	・タクシーの抜け道 ・横断歩道での一時停止無視多数	・電柱幕または、路面表示の対応	・対応済（市）
9	塚田公園先	・タクシーの抜け道 ・とても細く、見通しが悪い	・路面表示の引き直しを検討 ・「止まれ」の路面表示は警察へ要請	・取締り強化の要望 申請等依頼済（学校） ↓ 対応済（警察）
10	6号から野菊野に抜ける道	・道路が細く、交通量が多い ・通学路ではない	・注意喚起として電柱幕の対応を検討	・対応済（市）
11	ジェイソン公園から胡録台湖神社に抜ける道	・胡録台郵便局から抜け道、タクシーが多い ・片側路側帯のみ	・注意喚起として電柱幕の対応を検討	・対応済（市）
12	BMW歩道橋から胡録台郵便局に抜ける道	・胡録台郵便局から抜け道、タクシーが多い ・片側路側帯のみ	・注意喚起として電柱幕の対応を検討	・対応済（市）
13	岩瀬交差点から歩道橋	・銚子丸から横断歩道を渡って自転車の出勤者が多数	・注意喚起として電柱幕の対応を検討	・対応済（市）