

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(上本郷第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	本校正門を出てすぐの十字路	<ul style="list-style-type: none"> ・送り迎えの車や抜け道として利用する車が多い ・横断歩道がないため、道路を横切って渡る児童が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校より、注意喚起の安全対策を要望・実施済 ↓ ・安全教育の継続(学校)
2	本校校庭脇道路と駅前通りが交わる十字路	<ul style="list-style-type: none"> ・駅前通りに入る地面の「一時停止」の表示が消えかけている ・その付近にある他の十字路も同様に表示が消えかけている ・車通りが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示 	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止、止まれ表示対応済(警察)
3	三好建設前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・車通りが多い ・下り坂となっているため車のスピードが速い ・交差点付近の待機場所が狭い 	<ul style="list-style-type: none"> ・停止線の位置の変更 ・車止めポールの設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・停止線位置変更 不可 ↓ ・停止線、横断歩道引き直し対応済(警察) ・安全教育の実施(学校)