

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(大橋小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
I	学校裏の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・片側に路側帯はあるが狭い ・速度を上げて走行する車両も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路の変更 ・路面表示 ・ポストコーンの設置 ・横断歩道設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路変更 申請等 対応済 (学校) ・ポストコーンの設置 対応済 (市) ・横断歩道設置 民家の車庫の出入口と横断歩道が 被ってしまうため、横断歩行者が 安全に待つことが出来ず危険 よって、新設は困難 (警察)