

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(新松戸西小学校)

| 地図番号 | 合同安全点検が必要な箇所 | 具体的な危険内容等 | 学校が希望する安全対策 | 安全対策の内容 |
|------|----------------------|--|--|---|
| 1 | 西パークE棟横信号 | <ul style="list-style-type: none"> ・交差点に横断歩道が無く、車の量が多いので特に危険 | <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道は道幅や待機場所等で設置は困難であるため、保留 ・路面表示は以前から要望があったため対応済み | <ul style="list-style-type: none"> ・路面表示 対応済 (市) |
| 2 | けやき通りコモディ側 | <ul style="list-style-type: none"> ・車が停止線で一旦停止する車は非常に少なく、横断歩道を覆うように止まる車がほとんどです ・スピードも出ています ・左折車は寄りすぎていて子供が巻き込まれそうです ・スクールガードから長いこと危険だと指摘されています | <ul style="list-style-type: none"> ・路面表示「止まれ」「◇」引き直しと取り締まりの強化 ・交差点角の下水施設の樹木剪定依頼 | <ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」「◇」マーク補修等対応済 (警察) ・樹木剪定 担当課へ依頼、剪定実施済 (市) |
| 3 | 五番街C・B棟間 あじさい公園信号 | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭いのに車が通り、子供の前を横切ります | <ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕「交差点注意」路面標示「スピード落とせ」対応予定 | <ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市) |
| 4 | 旧新松戸北小前信号 | <ul style="list-style-type: none"> ・右折の車が多く、歩行者を待たずに通りすぎる車が多く危ない | <ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕「右折時歩行者注意」と交差点脇住宅の樹木剪定指導 | <ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市) |