

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(新松戸西小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	新松戸7丁目 あかしあ公園WC側	・あかしあ公園に接する交差点は車が頻繁に通るが、横断歩道の路面標示がほとんど消えており危険	・路面標示の塗り直し	・塗り直し済 (警察)
2	新松戸6丁目132 サンライトパストラルAの前	・けやき通りの交差点は新松戸サンライトパストラル式番街Aと店を渡る横断歩道の路面標示が消えかかっている	・路面標示の塗り直し	・塗り直し予定 (警察)