

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(東松戸小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	紙敷1丁目18、19番地	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン内のグリーン帯に入ってくる車両がある (スクールゾーン以外の時間) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードポールの設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・幅員が確保できないため、ガードポール設置不可(市)