

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(南部小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小山198-26付近	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止のある側の道路を通行する歩行者・自転車が、きちんと止まって安全確認をしない ・校内敷地の樹木が標識「止まれ」に覆いかぶさっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木の伐採または剪定 	<ul style="list-style-type: none"> ・剪定実施予定（市）
2	小山148付近	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の再塗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の白線 	<ul style="list-style-type: none"> ・白線引き直し予定（市）