

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(南部小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小山203～小山83の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・一方通行ではあるが、道幅が広く、白線もある ・そのため、20km制限を超えて走行する車両が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯引き直し ・グリーンラインの設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
2	小山198-26	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止のある側の歩行者・自転車が、きちんと止まって安全確認をしない 	<ul style="list-style-type: none"> ・標識「止まれ」交換 ・校内敷地の樹木が標識に覆いかぶさっている ・電柱幕「自転車も止まれ」を設置検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・標識、電柱幕補修済(警察・市) ・校内敷地の樹木対応済(市)
3	小山418の五差路	<ul style="list-style-type: none"> ・外環道の側道(国道298号)から下りてくる道があり、スピードが出やすい道路設計 ・埼玉方面へ向かう側の交差点には横断歩道があるが、信号付ではない(市川方面に向かう交差点には、横断歩道と押しボタン式信号が設置されている) 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察による交通量調査を実施し、信号設置を検討(1時間で300台通過が目安とのこと) 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 交通量調査実施の結果 信号機の設置不可 横断歩道の補修を実施済(警察) ・周辺の樹木伐採済(国)
4	上矢切1658～1648-1 (松戸テニスクラブ停留所周辺)	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンラインはあるものの、路側帯が狭い ・交通量も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅員より、ポストコーンの設置は困難 ・交差点部に路側帯による巻き込みを設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
5	小山189～小山198-26	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の登下校時の利用が多いため、白線とガードレールが設置されているが、一部白線が消えているところがある 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯を引き直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
6	小山462～小山467-1	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーンが「7～9時」で設定されている ・児童生徒の登下校の時間帯と一部合わない 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーンの時間帯変更を検討 午前 7:00～9:00(現状) 午前 7:00～8:00(変更後) 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン時間の変更 申請等対応済(学校) ↓ 規制時間の変更済(警察)