

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(矢切小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	富士見台公園の階段を降りた先の横断歩道上 矢切291付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外環道路に沿った道が坂道</li> <li>・下ってきた自転車や車からは横断する歩行者が見えにくい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一時停止の文字標識</li> <li>・横断者注意の看板の設置等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両通行止により交通制限をかけており、通行車両は近隣住民に限られるため、設置不可(警察)</li> <li>・取締り実施予定(警察)</li> <li>・注意喚起看板設置済(国)</li> </ul>
2	矢切変電所脇の横断歩道 中矢切368付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の白線が薄い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の白線の修繕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の再塗装済(警察)</li> <li>・横断歩道を渡ったガードレール付近の樹木が越境草刈実施済(市)</li> </ul>
3	正門から変電所に続く道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・葉が生い茂ったり、枝が折れたりすると危険</li> <li>・カーブになっていて見えにくい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路の方に出てきてしまっている葉や樹木の伐採</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・草刈実施済(市)</li> </ul>