

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(高木小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	金ヶ作232付近、あめりかふう通りと印西道のT字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が多く、児童が横断するタイミングが図りにくい</li> <li>・一方通行のため、あめりかふう通りから印西道へ右折する車両は左側に注意が行き、右側を見落としがち</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の設置</li> <li>・運転手からわかりやすい通学路標示、児童注意の表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が設置基準に満たないため信号機の設置不可（警察）</li> <li>・電柱幕設置検討（市）</li> </ul>
2	ハケ崎5丁目～八坂神社	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いうえに急なカーブもあり、更に交通量が非常に多い</li> <li>・大型車も多く見られる</li> <li>・歩道も狭く雨の日は特に危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度制限30kmを希望</li> <li>・ポールの増設</li> <li>・スクールバス導入の検討</li> <li>・薄くなった白線や、グリーンラインの塗装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路幅が狭く、速度が出づらいため速度規制不可（警察）</li> <li>・導入基準の公平性、通学時間帯の道路状況、待機、乗降時の児童の安全確保等の理由から、現段階では、スクールバスの導入は難しい（市）</li> <li>・ポール増設、交換検討（市）</li> <li>・白線、グリーンラインの引き直し検討（市）</li> </ul>