

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(馬橋小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	馬橋小学校正門前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅狭く、交通量が多い</li> <li>・速度を上げて走行する車両が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20キロ規制道路のため、警察へ取り締まりの強化及び路面表示等の対応を要望する</li> <li>・正門前の段差については道路用地の確認後、担当課で対応する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取り締まり対応済 (警察)</li> <li>・正門前の段差対応済 (市)</li> </ul>
2	馬橋小東門前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅狭いが、交通量もある</li> <li>・歩道の見通しも悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線(片側)の設置警察と協議のうえ、検討</li> <li>・横断歩道の設置要望は警察へ要望する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道設置要望申請等対応済 (学校)</li> <li>↓</li> <li>幅員狭く、歩行者溜まりが確保できないため、設置不可(警察)</li> </ul>
3	馬橋小東門付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度を上げて通行する車両がある</li> <li>・一時停止しない車もある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の新設、止まれの表示引き直し及び新設を警察へ要望する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道設置要望申請等対応済 (学校)</li> <li>↓</li> <li>道路幅員が狭い上、路側帯も無く歩行者が安全に待てる場所の確保が出来ないため、設置困難(警察)</li> <li>・「止まれ」引き直し補修済(警察)</li> </ul>
4	ゆりのき通り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度を上げて通行する車両が多い</li> <li>・信号のない横断歩道もある</li> <li>・昨年度2件事故が起こっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の設置要望を警察へ要望する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機設置要望申請等対応済 (学校)</li> <li>↓</li> <li>隣接信号直近のため、新設は困難(警察)</li> </ul>
5	馬橋立体向かいの歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭く自転車などとすれ違うのも大変</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の表示等を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>